

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys

(cinkuotas ketus, užkabų žingsnis 42 mm, PN 10 barų)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-701	6	42	10	Jungtis pagal DIN 3483/3489 su antgaliu žarnai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-702	8	42	10	
MU-703	10	42	10	
MU-704	13	42	10	
MU-705	15	42	10	
MU-706	19	42	10	
MU-707	25	42	10	
MU-708	32	42	10	



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-801	13	42	10	Jungtis su antgaliu žarnai, su apsauginiu flanšu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-802	15	42	10	
MU-803	19	42	10	
MU-804	25	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-901	1/4	42	10	Jungtis pagal DIN 3482/3489 su vidiniu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-902	3/8	42	10	
MU-903	1/2	42	10	
MU-904	3/4	42	10	
MU-905	1	42	10	
MU-906	Rd 32x1/8	42	10	
MU-907	1.1/4	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1001	1/4	42	10	Jungtis pagal DIN 3481/3489 su išoriniu kūginiu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1002	3/8	42	10	
MU-1003	1/2	42	10	
MU-1004	3/4	42	10	
MU-1005	1	42	10	
MU-1006	1.1/4	42	10	



indeksas	atmaina	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1101	be grandinėlių	42	10	Aklė pagal DIN 3484/3489. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1102	su grandinėle	42	10	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (cinkuotas ketus, užkabų žingsnis 42 mm, PN 10 barų)



Versija su angomis kilpai

indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-864	13	42	10	Jungtis su antgaliu žarnai, su apsauginiu flanšu ir angomis apsauginei kilpai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-866	19	42	10	
MU-867	25	42	10	



Versija su angomis kilpai

indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-963	1/2	42	10	Jungtis su vidiniu sriegiu ir angomis apsauginei kilpai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-964	3/4	42	10	
MU-965	1	42	10	



Versija su angomis kilpai

indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1063	1/2	42	10	Jungtis su išoriniu kūginiu sriegiu ir angomis apsauginei kilpai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1064	3/4	42	10	
MU-1065	1	42	10	




indeksas	sriegio dydis [coliais]	atmaina	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1150	3/4	-	10	Trišakis su vidiniu sriegiu su prijungimais arba be jų. Medžiaga: cinkuotas ketus.
MU-1151	3/4	3 x MU-1004	10	
MU-1171	3/4	3 x MU-1054	10	
MU-1160	1	-	10	
MU-1161	1	3 x MU-1005	10	
MU-1181	1	3 x MU-1055	10	



indeksas	pavadinimas	aprašymas
MU-1601	Tarpiklis iš alyvai atsparios gumos (NBR), temp.: nuo -20°C iki 100°C	Atsarginės dalys jungtims pagal DIN 3481-3484 bei jungtims su kilpa.
MU-1607	Guminis tarpiklis garams (silikonas), temp.: nuo -50°C iki 140°C	
MU-1609	Kilpa	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (cinkuotas ketus, užkabų žingsnis 42 mm, PN 10 barų, sandarinimas žalvarinis)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-753	10	42	10	Jungtis su antgaliu žarnai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: žalvaris ant žiedo iš alyvai atsparios gumos.
MU-754	13	42	10	
MU-755	15	42	10	
MU-756	19	42	10	
MU-757	25	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-953	1/2	42	10	Jungtis su vidiniu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: žalvaris ant žiedo iš alyvai atsparios gumos.
MU-954	3/4	42	10	
MU-955	1	42	10	
MU-956	Rd 32x1/8	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1053	1/2	42	10	Jungtis su išoriniu kūginiu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: žalvaris ant žiedo iš alyvai atsparios gumos.
MU-1054	3/4	42	10	
MU-1055	1	42	10	



indeksas	pavadinimas	aprašymas
MU-1604	Žiedas iš alyvai atsparios gumos.	Atsarginės dalys sujungimams su žalvariniu sandarinimu.
MU-1603	Žalvarinis tarpiklis.	
MU-1605	Apsauginis varžtas M5x13.	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (cinkuotas ketus, užkabų žingsnis 42 mm, PN 16 barų, apsauginis žiedas)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1753	10	42	16	Jungtis pagal DIN 3238 su apsauginiu žiedu, su antgaliu žarnai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1754	13	42	16	
MU-1755	15	42	16	
MU-1756	19	42	16	
MU-1757	25	42	16	



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-10077	19	42	16	Jungtis su apsauginiu žiedu, su antgaliu užspaudimui. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1762	3/8	42	16	Jungtis pagal DIN 3238 su apsauginiu žiedu, su vidiniu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1763	1/2	42	16	
MU-1764	3/4	42	16	
MU-1765	1	42	16	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1772	3/8	42	16	Jungtis pagal DIN 3238 su apsauginiu žiedu, su išoriniu kūginiu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1773	1/2	42	16	
MU-1774	3/4	42	16	
MU-1775	1	42	16	



indeksas	pavadinimas	išor. skers. [mm]	aukštis [mm]	aprašymas
MU-1606	Tarpiklis iš alyvai atsparios gumos.	33	7	Atsarginės dalys jungtims pagal DIN 3238.
MU-1610*	Tarpiklis iš alyvai atsparios gumos.	30	4	
MU-1616	Guminis tarpiklis garams.	33	7	
MU-1611*	Guminis tarpiklis garams.	30	4	

* pagal naują normą

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (žalvaris, užkabų žingsnis 42 mm, PN 10 barų)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1203	10	42	10	Jungtis su antgaliu žarnai, su apsauginiu flanšu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1204	13	42	10	
MU-1205	15	42	10	
MU-1206	19	42	10	
MU-1207	25	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1223	3/8	42	10	Jungtis su vidiniu sriegiu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1224	1/2	42	10	
MU-1226	3/4	42	10	
MU-1227	1	42	10	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1213	3/8	42	10	Jungtis su išoriniu sriegiu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: atspari alyvai guma.
MU-1214	1/2	42	10	
MU-1216	3/4	42	10	
MU-1217	1	42	10	



indeksas	užkabų žingsnis [mm]	darbinis slėgis [barais]	aprašymas
MU-1231	42	10	Aklė. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: atspari alyvai guma.



indeksas	pavadinimas	aprašymas
MU-1601	Tarpiklis iš alyvai atsparios gumos (NBR), temp.: -20°C iki 100°C	Atsarginės dalys žalvarinėms jungtims.
MU-1607	Guminis tarpiklis garams (silikonas), temp.: -50°C iki 140°C	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (žalvaris, užkabų žingsnis 40 mm, PN 16 barų)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5003	10	40	Jungtis su antgaliu žarnai. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-5004	13	40	
MU-5005	16	40	
MU-5006	19	40	
MU-5007	25	40	
MU-5008	32	40	
MU-5009	38	40	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5101	1/4	40	Jungtis su vidiniu sriegiu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-5102	3/8	40	
MU-5103	1/2	40	
MU-5105	3/4	40	
MU-5107	1	40	
MU-5108	1.1/4	40	
MU-5109	1.1/2	40	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5201	1/4	40	Jungtis su išoriniu sriegiu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-5202	3/8	40	
MU-5203	1/2	40	
MU-5204	3/4	40	
MU-5205	1	40	
MU-5206	1.1/4	40	
MU-5207	1.1/2	40	



indeksas	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5300	40	Aklė. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5304	13	40	Jungtis su antgaliu žarnai, su apsauginiu žiedu. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-5306	19	40	
MU-5307	25	40	
MU-5308	32	40	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (žalvaris, užkabų žingsnis 40 mm, PN 16 barų)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5364	13	40	Sukamoji 360° jungtis su antgaliu žarnai. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-5366	19	40	
MU-5367	25	40	



indeksas	užkabų žingsnis [mm]	rūšis	aprašymas
MU-5208	40	Su jungtimis.	Trišakis 3/4" su vidiniu sriegiu 1x bei išoriniu sriegiu 2x. Medžiaga: žalvaris.
MU-5209	-	Be jungčių.	



indeksas	pavadinimas	aprašymas
MU-1608	Perbunano tarpiklis.	Jungtims MU-5003 - 5367
MU-1613	Perbunano tarpiklis.	Jungtims MU-5304 - 5308



indeksas	dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-5320	1/2	40	Reguliuojamas purkštukas su iltine jungtimi. Medžiaga: žalvaris. Tarpiklis: perbunanas. Temp.: nuo -10°C iki 66°C.
MU-5321	3/4	40	
MU-5322	1	40	



MU-5315
MU-5316

MU-5310
MU-5311

indeksas	žarnos vidinis skersmuo [mm]	aprašymas
MU-5310	13	Reguliuojamas purkštukas su tekėjimo užtvara.
MU-5311	19	
MU-5315	13	Reguliuojamas purkštukas.
MU-5316	19	

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys (nerūdijantis plienas, užkabų žingsnis 40 mm, PN 16 barų, vitono tarpiklis)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-6004	13	40	Jungtis su antgaliu žarnai. Medžiaga: AISI 316Ti plienas. Tarpiklis: vitonas. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-6006	19	40	
MU-6007	25	40	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-6103	1/2	40	Jungtis su vidiniu sriegiu. Medžiaga: AISI 316Ti plienas. Sandariklis: vitonas. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-6105	3/4	40	
MU-6107	1	40	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-6203	1/2	40	Jungtis su išoriniu sriegiu. Medžiaga: AISI 316Ti plienas. Tarpiklis: vitonas. Darbinis slėgis: 16 barų.
MU-6204	3/4	40	
MU-6205	1	40	



indeksas	užkabų žingsnis [mm]	aprašymas
MU-6300	40	Aklė. Medžiaga: AISI 316Ti plienas. Tarpiklis: vitonas. Darbinis slėgis: 16 barų.



indeksas	pavadinimas	aprašymas
MU-6399	Vitono tarpiklis, temp.: -20°C iki +200°C	Jungtims MU-6004 - MU-6300

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys valymui smėliasrove (cinkuotas ketus, aliuminis)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	sielės storis [mm]	aprašymas
MU-3101	25	7	Jungtis valymui smėliasrove su atgaliu žarnai. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: perbunanas.
MU-3102	32	8	
MU-3103	38	9	
MU-3104	40 42	10 9	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
MU-3111	1.1/4	Jungtis valymui smėliasrove su vidiniu sriegiu. Medžiaga: cinkuotas ketus. Tarpiklis: perbunanas.
MU-3112	Sriegis su stora vija	
MU-3114	2	



indeksas	sriegio su stora vija dydis	vid. žarnos skersmuo [mm]	sielės storis [mm]	aprašymas
MU-3121	1.1/4	25	7	Purkštuko laikiklis su vidiniu sriegiu ir atgaliu žarnai. Medžiaga: aliuminis.
MU-3122	1.1/4	32	8	



indeksas	sriegio su stora vija dydis	vid. žarnos skersmuo [mm]	sielės storis [mm]	aprašymas
MU-3131	50 mm	25	7	Purkštuko laikiklis su vidiniu sriegiu ir atgaliu žarnai. Medžiaga: aliuminis.
MU-3132	50 mm	32	8	



indeksas	aprašymas
MU-3161	Perbunano tarpiklis.
MU-3163	Blokuojantis sraigtas DIN 7972 4,8 x 16 mm.
MU-1609	Apsauginė kilpa DIN 11024.

JUNGTYS - iltinės

Iltinės jungtys valymui smėliarove (nailonas)



indeksas	vid. žarnos skersmuo [mm]	sieneles storis [mm]	aprašymas
MU-3180	19	7	Jungtis valymui smėliarove su antgaliu žarnai. Medžiaga: nailonas. Tarpiklis: perbunanas.
MU-3181	25	7	
MU-3182	32	8	
MU-3183	38	9	
MU-3184	40	10	
	42	9	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
MU-3113	1.1/4	Jungtis valymui smėliarove su vidiniu sriegiu. Medžiaga: nailonas. Tarpiklis: perbunanas.
MU-3138	Sriegis su stora vija 50 mm	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	vid. žarnos skersmuo [mm]	sieneles storis [mm]	aprašymas
MU-3123	3/4	13	7,5	Purkštuko laikiklis su vidiniu sriegiu ir antgaliu žarnai. Medžiaga: nailonas.
MU-3124	1.1/4	19	7	
MU-3125	1.1/4	25	7	
MU-3126	1.1/4	32	8	
MU-3127	1.1/4	38	9	



indeksas	sriegio su stora vija dydis	vid. žarnos skersmuo [mm]	sieneles storis [mm]	aprašymas
MU-3133	50 mm	13	7,5	Purkštuko laikiklis su vidiniu sriegiu ir antgaliu žarnai. Medžiaga: nailonas.
MU-3134	50 mm	19	7	
MU-3135	50 mm	25	7	
MU-3136	50 mm	32	8	
MU-3137	50 mm	38	9	



indeksas	aprašymas
MU-3166	Perbunano tarpiklis jungtims MU-3180
MU-3164	Perbunano tarpiklis jungtims MU-3181
MU-3165	Perbunano tarpiklis jungtims MU-3182 iki 3184, 3113,3138
MU-3163	Blokuojantis sraigtas DIN 7972 4,8x16 mm